



DGR
No. 34.000

Drehgelenk
Swivel

Version: Innengewinde - Innengewinde
Female - Female Version



Version: Innengewinde - Aussengewinde
Female - Male Version



Technische Daten

Druck 200 bar
Temperatur 5°C - 80°C
Drehzahl max. 200 U/min
(abhängig von Nennweite)

Reparatur-Satz: ø16 Art.Nr. 34.920
Reparatur-Satz: ø20 Art.Nr. 34.921
Reparatur-Satz: ø25 Art.Nr. 34.922
Reparatur-Satz: ø30 Art.Nr. 34.944
Reparatur-Satz: ø40 Art.Nr. 34.923
Reparatur-Satz: ø50 Art.Nr. 34.924

Technical Data

Pressure 200 bar
Temperature 5°C - 80°C
RPM max. 200 rpm
(depending on Nominal Width)


Repair-Kit: ø16 Part No. 34.920
Repair-Kit: ø20 Part No. 34.921
Repair-Kit: ø25 Part No. 34.922
Repair-Kit: ø30 Part No. 34.944
Repair-Kit: ø40 Part No. 34.923
Repair-Kit: ø50 Part No. 34.924

TD - 34000 D/E


DGR
No. 34.000

Drehgelenk
Swivel

Version: Innengewinde - Innengewinde
Female - Female Version



Version: Innengewinde - Aussengewinde
Female - Male Version



Technische Daten

Druck 200 bar
Temperatur 5°C - 80°C
Drehzahl max. 200 U/min
(abhängig von Nennweite)


Reparatur-Satz: ø16 Art.Nr. 34.920
Reparatur-Satz: ø20 Art.Nr. 34.921
Reparatur-Satz: ø25 Art.Nr. 34.922
Reparatur-Satz: ø30 Art.Nr. 34.944
Reparatur-Satz: ø40 Art.Nr. 34.923
Reparatur-Satz: ø50 Art.Nr. 34.924

Technical Data

Pressure 200 bar
Temperature 5°C - 80°C
RPM max. 200 rpm
(depending on Nominal Width)

Repair-Kit: ø16 Part No. 34.920
Repair-Kit: ø20 Part No. 34.921
Repair-Kit: ø25 Part No. 34.922
Repair-Kit: ø30 Part No. 34.944
Repair-Kit: ø40 Part No. 34.923
Repair-Kit: ø50 Part No. 34.924

TD - 34000 D/E

Montageanleitung**Assembly instructions**

1. Das Drehgelenk (a) an die Verschraubung der stationären HD-Verbindung (b) anschliessen.
2. Schlauchverbindung (c) an die Verschraubung (d) des Drehgelenkes (a) fest anschrauben.

⚠ Vor Gebrauch sicherstellen, dass alle Anschlüsse korrekt angeschlossen sind.

Momatic Drehgelenke


sollten nur bei den im Katalog erwähnten Anwendungen eingesetzt werden. Die Anschlüsse dürfen nicht fest verrohrt werden. Zu hohe Axial- und Radialkräfte zerstören die Lager, was zum Ausfall des Drehgelenkes führen kann. Drehgelenk unter normalen Betriebsbedingungen einsetzen (saubere, weiche Flüssigkeiten mit einem pH-Wert zwischen 3-12, minimale Filtrierung von 10µm). Diese Beilage gilt als allgemeine Richtlinie für eine sichere Installation. Diese Montageanleitung beinhaltet keine ausgiebigen Installations- und Unterhaltsinformationen. Momatic Drehgelenke sollten nur von einer Fachperson aus dem Hochdruckreinigungs-Sektor eingebaut werden. Die Verantwortung für eine sichere und effiziente Anwendung liegt vollauflich beim Benutzer. Weitere Auskünfte erhalten sie bei Mosmatic. Es gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

1. *Install the swivel (a) to the adaptor of the stationary high pressure union (b).*
2. *Connect and secure the high pressure hose (c) to the adaptor (d) of the swivel (a).*

⚠ Before use, make sure all connections are secured.

Momatic Swivels

should not be used on any application other than specified in our catalog. Do not pipe inlet and outlet of the swivel solid. Too high of an axial or radial loading will damage the internal bearing surfaces and can cause mechanical failure of the swivel. Use under normal operating conditions (clean, soft fluids with pH ratings between 3-12pH, minimum filtration 10 microns). Carwash applications using reclaimed fluids void warranty. Installation instructions provided are a general guideline for a safe installation. Assembly instructions do not include extensive installation information and maintenance instructions. Momatic Swivels should only be installed by experienced users of high pressure equipment. The responsibility for the safe and effective use of Momatic Swivels rests with the user. Please contact Mosmatic for further Assistance. Warranty, Terms and Conditions of Sale are not extended or modified by these instructions.

Montageanleitung**Assembly instructions**

1. Das Drehgelenk (a) an die Verschraubung der stationären HD-Verbindung (b) anschliessen.
2. Schlauchverbindung (c) an die Verschraubung (d) des Drehgelenkes (a) fest anschrauben.

⚠ Vor Gebrauch sicherstellen, dass alle Anschlüsse korrekt angeschlossen sind.

Momatic Drehgelenke

sollten nur bei den im Katalog erwähnten Anwendungen eingesetzt werden. Die Anschlüsse dürfen nicht fest verrohrt werden. Zu hohe Axial- und Radialkräfte zerstören die Lager, was zum Ausfall des Drehgelenkes führen kann. Drehgelenk unter normalen Betriebsbedingungen einsetzen (saubere, weiche Flüssigkeiten mit einem pH-Wert zwischen 3-12, minimale Filtrierung von 10µm). Diese Beilage gilt als allgemeine Richtlinie für eine sichere Installation. Diese Montageanleitung beinhaltet keine ausgiebigen Installations- und Unterhaltsinformationen. Momatic Drehgelenke sollten nur von einer Fachperson aus dem Hochdruckreinigungs-Sektor eingebaut werden. Die Verantwortung für eine sichere und effiziente Anwendung liegt vollauflich beim Benutzer. Weitere Auskünfte erhalten sie bei Mosmatic. Es gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.