


Mit Kugellager und Schutzring
With ball bearings and protection ring

**Technische Daten**

Druck	200 bar
Temperatur	5°C - 80°C
Drehzahl	max. 150 U/min (abhängig von Nennweite)

Technical Data

Pressure	200 bar
Temperature	5°C - 80°C
RPM	max. 150 rpm (depending on Nominal Width)


Reparatur-Satz

- WDRS-13 Art. Nr.: 41.930
- WDRS-19 Art. Nr.: 41.931
- WDRS-25 Art. Nr.: 41.932
- WDRS-38 Art. Nr.: 41.933
- WDRS-50 Art. Nr.: 41.934

Repair-Kit

- WDRS-13 Part No. 41.930
- WDRS-19 Part No. 41.931
- WDRS-25 Part No. 41.932
- WDRS-38 Part No. 41.933
- WDRS-50 Part No. 41.934

Mit Kugellager und Schutzring
With ball bearings and protection ring

**Technische Daten**

Druck	200 bar
Temperatur	5°C - 80°C
Drehzahl	max. 150 U/min (abhängig von Nennweite)

Technical Data


Pressure	200 bar
Temperature	5°C - 80°C
RPM	max. 150 rpm (depending on Nominal Width)

Reparatur-Satz

- WDRS-13 Art. Nr.: 41.930
- WDRS-19 Art. Nr.: 41.931
- WDRS-25 Art. Nr.: 41.932
- WDRS-38 Art. Nr.: 41.933
- WDRS-50 Art. Nr.: 41.934

Repair-Kit

- WDRS-13 Part No. 41.930
- WDRS-19 Part No. 41.931
- WDRS-25 Part No. 41.932
- WDRS-38 Part No. 41.933
- WDRS-50 Part No. 41.934

Montageanleitung**Assembly instructions**

- Die Hohlschraube (a) des Winkeldrehgelenkes (b) an die Verschraubung (c) der Montage-Einheit (d) (z.B.: Turbo Kreisel Arm) montieren.
- Schlauchverbindung (e) an das Winkeldrehgelenk (b) festschrauben.


⚠ Vor Gebrauch sicherstellen, dass alle Anschlüsse korrekt angeschlossen sind.

Mösomatic Drehgelenke

sollten nur bei den im Katalog erwähnten Anwendungen eingesetzt werden. Die Anschlüsse dürfen nicht fest verrohrt werden. Zu hohe Axial- und Radialkräfte zerstören die Lager, was zum Ausfall des Drehgelenkes führen kann. Drehgelenk unter normalen Betriebsbedingungen einsetzen (saubere, weiche Flüssigkeiten mit einem pH-Wert zwischen 3-12, minimale Filtrierung von 10µm). Diese Beilage gilt als allgemeine Richtlinie für eine sichere Installation. Diese Montageanleitung beinhaltet keine ausgiebigen Installations- und Unterhaltsinformationen. Mösomatic Drehgelenke sollten nur von einer Fachperson aus dem Hochdruckreinigungs-Sektor eingebaut werden. Die Verantwortung für eine sichere und effiziente Anwendung liegt vollenfänglich beim Benutzer. Weitere Auskünfte erhalten sie bei Mösomatic. Es gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mösomatic Swivels

should not be used on any application other than specified in our catalog. Do not pipe inlet and outlet of the swivel solid. Too high of an axial or radial loading will damage the internal bearing surfaces and can cause mechanical failure of the swivel. Use under normal operating conditions (clean, soft fluids with pH ratings between 3-12pH, minimum filtration 10 microns). Carwash applications using reclaimed fluids void warranty. Installation instructions provided are a general guideline for a safe installation. Assembly instructions do not include extensive installation information and maintenance instructions. Mösomatic Swivels should only be installed by experienced users of high pressure equipment. The responsibility for the safe and effective use of Mösomatic Swivels rests with the user. Please contact Mösomatic for further Assistance. Warranty, Terms and Conditions of Sale are not extended or modified by these instructions.

Montageanleitung**Assembly instructions**

- Die Hohlschraube (a) des Winkeldrehgelenkes (b) an die Verschraubung (c) der Montage-Einheit (d) (z.B.: Turbo Kreisel Arm) montieren.
- Schlauchverbindung (e) an das Winkeldrehgelenk (b) festschrauben.

⚠ Vor Gebrauch sicherstellen, dass alle Anschlüsse korrekt angeschlossen sind.

Mösomatic Drehgelenke

sollten nur bei den im Katalog erwähnten Anwendungen eingesetzt werden. Die Anschlüsse dürfen nicht fest verrohrt werden. Zu hohe Axial- und Radialkräfte zerstören die Lager, was zum Ausfall des Drehgelenkes führen kann. Drehgelenk unter normalen Betriebsbedingungen einsetzen (saubere, weiche Flüssigkeiten mit einem pH-Wert zwischen 3-12, minimale Filtrierung von 10µm). Diese Beilage gilt als allgemeine Richtlinie für eine sichere Installation. Diese Montageanleitung beinhaltet keine ausgiebigen Installations- und Unterhaltsinformationen. Mösomatic Drehgelenke sollten nur von einer Fachperson aus dem Hochdruckreinigungs-Sektor eingebaut werden. Die Verantwortung für eine sichere und effiziente Anwendung liegt vollenfänglich beim Benutzer. Weitere Auskünfte erhalten sie bei Mösomatic. Es gelten die allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Mösomatic Swivels

should not be used on any application other than specified in our catalog. Do not pipe inlet and outlet of the swivel solid. Too high of an axial or radial loading will damage the internal bearing surfaces and can cause mechanical failure of the swivel. Use under normal operating conditions (clean, soft fluids with pH ratings between 3-12pH, minimum filtration 10 microns). Carwash applications using reclaimed fluids void warranty. Installation instructions provided are a general guideline for a safe installation. Assembly instructions do not include extensive installation information and maintenance instructions. Mösomatic Swivels should only be installed by experienced users of high pressure equipment. The responsibility for the safe and effective use of Mösomatic Swivels rests with the user. Please contact Mösomatic for further Assistance. Warranty, Terms and Conditions of Sale are not extended or modified by these instructions.